

## WEDSGEAR TPMS MR（タイヤ空気圧モニタリングシステム）に関わる製品回収のお知らせ

この度、ご愛用いただいております「WEDSGEAR TPMS MR」につきまして、下記の内容の製品回収を実施させていただくことをお知らせ申し上げます。

販売店の皆様におかれましては、ご多忙中とは存じますが、お客様へご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

また、当該製品をご愛用いただいておりますお客様におかれましては、ご購入いただきました店舗様へご連絡いただき処置を実施いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

この度は、大変ご迷惑をお掛け致しますことを心よりお詫び申し上げます。

## 【不具合および対策の内容】

## 1. 不具合の状況

当該製品の製品特徴であった「センサーポジション自動認識機能」においてプログラム不備により一部の車両でモニター表示に前後タイヤの表示が逆転する現象が発生しました。当該製品をご使用中に前後タイヤ情報(タイヤ空気圧値・タイヤ内温度値)が逆転して表示されるためパンク等が発生した場合、警告アラームが鳴っているタイヤとは別のタイヤに問題が起きる可能性があります。

## 2. 対策の内容

- 2020年12月28日に告知の「WEDSGEAR TPMS MR（タイヤ空気圧モニタリングシステム）不具合に関わるお知らせ」の通り、製品回収・対策品交換までの間、ご使用中に警告アラームが鳴った際は、該当のタイヤ空気圧だけでなく4輪全てのタイヤ空気圧をご確認くださいようお願い申し上げます。

※センサーは正常に作動していますので、警告アラームは起動します。

対策品への交換時期は、2021年4月を予定しております。

**対策品は、センサーポジション自動認識機能を搭載しておりません。**

その為、継続使用で自動認識機能が無くなるために発生する仕様変更分として一律3,000円(税込)をお支払いいたします。

- 対策品への交換をご希望でないお客様は、ご購入金額相当をご返金させていただきます。

上記のお支払い・ご返金に関する方法等は、別途ご購入店舗様よりご案内いたします。

## 3. 当該製品の販売期間

2019年4月より販売開始（販売数量736台）

## 4. 対象製品の情報

対象の製品名	品番	対象品の出荷期間	対象数
WEDSGEAR TPMS MR	0052867	2019年4月～2020年12月14日	736台

## 【本件に関する問い合わせ先】

株式会社 ウェッズ お客様ご相談窓口

フリーダイヤル（無料）：0120-956-469 FAX：03-5753-8258

電話受付：月～金 10:00～17:00（除く年末年始・GW・夏季休暇）